

EXPOSITION AUX RISQUES et PREVENTION

SITES	Vieuzac	Canarie	Ayzac-Ost	
1. Type de chauffage	Chaudière Gaz	Chaudière gaz + pompe à chaleur	Chaudière gaz	
2. Type de plancher	Béton	Béton	Béton	
3. Bâtiment en zone inondable (<i>entourer la réponse</i>)	NON	NON	NON	OUI / NON
Si OUI >> Existe-t-il un PPR ? (<i>Plan de Prévention des Risques</i>)	OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON	OUI / NON
4. Bâtiment Classé	NON	NON	NON	OUI / NON
5. Partie désaffectée	NON	NON	NON	OUI / NON
6. Centre de secours	Argelès-Gazost	Argelès Gazost	Argelès Gazost	
☞ Situation des pompiers	Bénévoles	Bénévoles	Bénévoles	
☞ Délai d'intervention possible	15 minutes	15 minutes	15 minutes	
☞ Fréquence d'exercice sur site				
7. Formation du personnel	-	-	-	-
☞ Fréquence et nombre d'agents concernés				
☞ Nature des exercices	Théorique et Pratique	Théorique et Pratique	Théorique et Pratique	Théorique / Pratique
☞ Agents SSIAP : Si OUI Niveau et nombre				
8. Protection contre la foudre (<i>entourer la réponse</i>)	NON	NON	NON	OUI / NON
Si protection >> Nature de la Protection	Paratonnerre / Parafoudre	Paratonnerre / Parafoudre	Paratonnerre / Parafoudre	Paratonnerre / Parafoudre
9. Protection contre le Vol (<i>entourer la réponse</i>)	NON	NON	NON	OUI / NON
Si protection >> Nature de la Protection	-	-	-	-
10. Présence panneaux photovoltaïques ou Solaires ? Si OUI, Installation au sol ou sur toiture ?	NON	NON	OUI Toiture – 10 panneaux 1.90*1	OUI / NON
11. Certificats	-	-	-	-
☞ Q4	non	non	non	OUI / NON
☞ Q18	OUI	OUI	OUI	OUI / NON
☞ Q19	OUI	OUI	OUI	OUI / NON
12. Commissions de sécurité Incendie	3 Mars 2025 Avis favorable	7 Avril 2025 Avis favorable	27 Février 2024 Avis favorable	
13. Particularités architecturales	Tour de Vieuzac	Bâtiment « croix rouge » désaffecté : accès		-

EXPOSITION AUX RISQUES et PREVENTION

		condamnés – surveillance quotidienne		
--	--	---	--	--